

**Redox - Sonde / Elektrode +- 2000mV****109,00 €**

Bestell-Nr.: 21401991

- Ersatzsonde

Redox - Sonde +- 2000 mV

- - Ersatzselektrode für Redox-Wert
 - BNC Stecker Anschluss
 - passen zu Oxeo Dosieranlage (Art.Nr. 21403990)
 - passt ebenso zur SoleOX Anlage (Anlage selbst bieten wir nicht mehr an)

Unsere Sonden haben einen Durchmesser von 12mm!

Bitte vergessen sie nicht die passenden Pufferlösungen mitzubestellen! Pufferlösungen haben ein Ablaufdatum!

1) die Kalibrierung soll alle 2 Monate durchgeführt werden. Es hilft der Sonde, zu erkennen, um welchen Wert sie messen soll.

Wenn der gemessene Wert zu weit weg vom Sollwert (bei der Kalibrierung ist es dann die Bufferlösung) ist, ergibt es einen Fehler (Err! Kal).

2) Warum klappt die Kalibrierung nicht gleich?

Sonde und Bufferlösung sind beide wichtig. Wenn die Sonde veraltet ist, mag sie nicht mehr richtig messen und der gelesene Wert ist dann zu weit weg vom Sollwert.

Wenn die Bufferlösung nicht mehr "frisch" ist (Nach dem Öffnen ist die Haltbarkeit sehr gering!!!), gibt sie einen falschen pH-Wert als Sollwert an, der wiederum zu weit weg vom Sollwert ist. Das Gerät zeigt Err! Kal!